SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa' I.S.O. S.R.L.

Denominazione dello stabilimento ISO SRL

Regione CAMPANIA

Provincia Napoli

Comune Afragola

Indirizzo Contrada Lellero Marchesa

CAP 80021

Telefono 0818513372

Fax 0818510506

Indirizzo PEC isosrl@gigapec.it

SEDE LEGALE

Regione CAMPANIA

Provincia Napoli

Comune Afragola

Indirizzo Contrada Lellero Marchesa

CAP 80021

Telefono 0818513372

Fax 0818510506

Indirizzo PEC isosrl@gigapec.it

Gestore FERDINANDO APREA

Portavoce

SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale PRAFDN65A10I262P

Indirizzo Via Pomitella,10

80049 - Somma Vesuviana (Napoli)

Qualifica: Gestore

Data di Nascita 10/01/1965

Luogo di nascita Sant'Anastasia (Napoli)

Nazionalita Italia

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Nome e Cognome Vito Ferrini

Codice Fiscale FRRVTI88P20F839G

Indirizzo Via Carmignano, 15

80013 - Afragola (Napoli)

Qualifica: Direttore / Capo Deposito

Data di Nascita 20/09/1988

Luogo di nascita Napoli (Napoli)

Nazionalita Italia

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE

Codice notifica: 3455

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento e' gia' soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo IT\NQ088

«stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Variazione Informazioni Allegato 5

SEZIONE A1

SEZIONE A2 - ANAGRAFICA PERSONALE

SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D1

SEZIONE E

SEZIONE F - CONFINI SI STATO

SEZIONE G

SEZIONE I

SEZIONE L

SEZIONE M

SEZIONE N

SEZIONE A2 - RUOLI DEL PERSONALE

SEZIONE A2 - STATO STABILIMENTO

SEZIONE A2 - ATTIVITÀ STABILIMENTO

SEZIONE A2 - DESCRIZIONE IMPIANTI

SEZIONE D2

SEZIONE D3

SEZIONE G - SISMICITÀ

SEZIONE F - CONFINI TERRITORIALI

SEZIONE F - CONFINI REGIONALI

Codice notifica: 3455

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello stabilimento:

Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie

Predominante: (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio

liquefatto (GPL)

Secondaria: (14) Stoccaggio di GPL

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi:

Identificativo impianto/deposito: Punto di travaso 1 - GPL rosso

Denominazione Impianto/Deposito: Punto di Travaso 1

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Il punto di travaso 1, PT1, già esistente, è utilizzato esclusivamente per il prodotto GPL ad uso domestico, cosiddetto "rosso". Il controllo ponderale del prodotto travasato è garantito da conta-litri dotato di pre-determinatore.

Identificativo impianto/deposito: Punto di travaso 2 - GPL rosso

Denominazione Impianto/Deposito: Punto di Travaso 2

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Il punto di travaso 2, PT2, già esistente, è utilizzato esclusivamente per il prodotto GPL ad uso domestico, cosiddetto "rosso". Il controllo ponderale del prodotto travasato è garantito da una pesa.

Identificativo impianto/deposito: Punto di travaso 3 - GPL bianco

Denominazione Impianto/Deposito: Punto di Travaso 3

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Nuovo punto di travaso PT3 oggetto

dell'ampliamento, sarà esclusivamente utilizzato per il prodotto "bianco" (GPL per autotrazione). Non ci sarà alcuna possibilità di collegamento fra le tubazioni del prodotto

bianco e le tubazioni del prodotto rosso. Il controllo del prodotto travasato, al fine di evitare l'over-filling delle ATB, sarà garantito da da contatori massici con pre-determinatore.

Identificativo impianto/deposito: Sala di imbottigliamento

Denominazione Impianto/Deposito: Sala di imbottigliamento

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Costituita da n°4 bilance del tipo semiautomatico e da un carosello con n°8 bilance del tipo automatico. Nel caso siano riscontrati difetti di tenuta, le bombole saranno espulse dal ciclo d'imbottigliamento ed avviate al processo di bonifica e collaudo. Nella sala di imbottigliamento saranno stoccate un quantitativo di bombole non maggiore di 500kg

Identificativo impianto/deposito: Sala pompe e compressori 1

Denominazione Impianto/Deposito: Sala pompe e compressori 1

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Composta da tre pompe centrifughe autoadescanti e un compressore a spostamento volumetrico, utilizzati per la movimentazione del prodotto "rosso". Le operazioni di travaso saranno sempre fatte in equilibrio termodinamico tra serbatoio ed ATB. Gli impianti di movimentazione dei prodotti "rosso" e "bianco" sono completamente distinti

Identificativo impianto/deposito: Sala pompe e compressori 2

Denominazione Impianto/Deposito: Sala pompe e compressori 2

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Nuova sala Pompe/compressori, oggetto dell'ampliamento, sarà composta da una pompa centrifuga autoadescante e un compressore a spostamento volumetrico, per la movimentazione del prodotto "bianco". Le operazioni di travaso saranno sempre fatte in equilibrio termodinamico tra serbatoio ed ATB. Gli impianti di movimentazione dei prodotti "rosso" e "bianco" sono completamente distinti.

Identificativo impianto/deposito: Area deposito bombole piene/vuote

Denominazione Impianto/Deposito: Deposito Bombole piene e/o vuote

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Suddivisa in due compartimenti. Tale suddivisione consente di utilizzare una parte dell'area per lo stoccaggio di contenitori vuoti non bonificati e la restante parte (di pari superficie) per lo stoccaggio di contenitori pieni.

L'area di stoccaggio bombole è presidiata da impianto fisso antincendio e sarà stoccato un quantitativo di bombole piene e/o vuote non maggiore di 30.000 kg.

Identificativo impianto/deposito: Parco stoccaggio serbatoi

Denominazione Impianto/Deposito: Parco stoccaggio serbatoi GPL

Numero di addetti:

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 5 di 43

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'

Costituito da n°2 serbatoi uno da 100mc e uno da 50mc (serbatoi esistenti) utilizzati per lo stoccaggio di prodotto rosso (GPL per combustione) e da n°1 serbatoio da 100mc (nuovo serbatoio per l'ampliamento) per lo stoccaggio di prodotto bianco, GPL per autotrazione, complessivamente avremo uno stoccaggio di 250mc. I serbatoi saranno ricoperti da terreno per uno spessore non minore di 50cm conformemente al DM 13/10/1994

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del presente decreto

Lo stabilimento ricade nella CLASSE 1

Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiche' lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del presente decreto.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 6 di 43

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA N)

Quadro 1

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di: Requisiti di soglia Requisiti di soglia inferiore superiore		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sezione <h> - PERICOLO PER LA SALUTE</h>			
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	-
H2 TOSSICITA' ACUTA			
- Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	-
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT)	50	200	-
- ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1			
Sezione <p> - PERICOLI FISICI</p>			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1,6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprieta' esplosive in conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	-
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 ()cfr. nota 10*)	50	200	-
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categoria 1 e 2	10	50	-
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)			
Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1</infiammabili>	150	500	-

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 7 di 43

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	pericolose di cui all'arti	nellate delle sostanze colo 3, comma 1, lettera licazione di: Requisiti di soglia superiore	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)</infiammabili>	5.000	50.000	-	
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti categoria 1	50	200	-	
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure; - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60'C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	-	
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilit' <= 60'C qualora particolari condizione di utilizzazione, come la forte presione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	-	
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	-	
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	-	
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	-	
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	-	

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al	Quantita' limite (ton pericolose di cui all'arti	Quantita' massima	
regolamento (CE) n. 1272/2008.	l) per l'app Requisiti di soglia	licazione di: Requisiti di soglia	detenuta o prevista (tonnellate)
	inferiore	superiore	(tomerate)
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI			
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	-
Sezione <e> - PERICOLI PER L'AMBIENTE</e>			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' acuta 1 o di tossicita' cronica 1	100	200	-
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' cronica 2	200	500	-
Sezione <o> - ALTRI PERICOLI</o>			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	-
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	-
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	-

Codice notifica: 3455

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1							
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE							
Nome Sostanza	Cas	Stato Fisico	Composiz ione %	Codice di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)	

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 10 di 43

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose	Numero CAS	Quantita' limite(ı dell'applic	azione del:	Quantita' massima detenuta o prevista
		Requisito di soglia	Requisito di soglia	(tonnellate)
		inferiore	superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)		5.000	10.000	-
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)		1.250	5.000	-
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)		350	2.500	-
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)		10	50	-
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)		5.000	10.000	-
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)		1.250	5.000	-
7. Pentossido di arsenico, acido (V)	1303-28-2	1	2	-
arsenico e/o				
8. Triossido di arsenico, acido (III)	1327-53-3	0,100	0,100	-
arsenioso e/		,	,	
9. Bromo	7726-95-6	20	100	-
10. Cloro	7782-50-5	10	25	-
11. Composti del nichel in forma		1	1	-
polverulenta inal				
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	-
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	_
14. Formaldeide (concentrazione >= 90	50-00-0	5	50	_
(concentration)				
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	_
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	
17. Alchili di piombo	7047 01 0	5	50	
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria		50	200	165,000
1 0 2 (30	200	103,000
19. Acetilene	74-86-2	5	50	
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	
22. Metanolo	67-56-1	500	5.000	
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o	101-14-4	0,010	0,010	-
suoi s	101-14-4	0,010	0,010	-
24. Isocianato di metile	624-83-9	0,150	0,150	
	7782-44-7	200	2.000	
25. Ossigeno 26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100	-
2,6-Diisocianato d	91-08-7	10	100	-
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,300	0,750	
				-
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,200	1	-
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,200	1	-
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1	1	-
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	-
32. Poli-cloro-dibenzofurani e		0,001	0,001	-
poli-cloro-dibenzod		0.500	2	
33. Le seguenti sostanze		0,500	2	-
CANCEROGENE, o le miscele		2.500	27.000	
34. Prodotti petroliferi e combustibili		2.500	25.000	-
alternativ				
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	-
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	-

37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	-
38. Piperidina	110-89-4	50	200	-
39. Bis	3030-47-5	50	200	-
(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina				
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200	-
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio		200	500	-
classificat				
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2.000	-
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500	-
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2.000	-
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina	533-74-4	100	200	-
-2-tion				
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2.000	-
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2.000	-
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota	109-70-6	500	2.000	-
21)				

⁽²⁾ Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonche' le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di Pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
GPL - 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso	68476-85-7	GAS LIQUEFATTO	- P2	165,000

Quadro 3

Verifica di assoggettabilita' alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericole	Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva						
	2012/18/UE						
Categoria delle sostanze	Categoria delle sostanze Quantita' Requisiti di soglia Requisiti di soglia Indice di						
pericolose	massima detenuta	inferiore	superiore	assoggettabilita' per	assoggettabilita' per		
	o prevista	(tonnellate)	'stabilimenti di soglia	'stabilimenti di soglia			
	(tonnellate)	QLX	QUX	inferiore'	superiore'		
	qx			qx/QLX	qx/QUX		

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze	Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto								
	di recepimento della Direttiva 2012/18/UE								
Denominazione	Denominazione Categoria di Quantita' Requisiti di soglia Requisiti di soglia Indice di Indice di								
Sostanza	pericolo di	massima	inferiore	superiore	assoggettabilita' per	assoggettabilita' per			
	cui	detenuta o	(tonnellate)	(tonnellate)	'stabilimenti di soglia	'stabilimenti di soglia			
	all'allegato 1	prevista	QLX	QUX	inferiore'	superiore'			
parte1 (tonnellate		(tonnellate)			qx/QLX	qx/QUX			
		qx							
GPL - 18. Gas	P2	165	50	200	3,3000000	0,8250000			
liquefatti									
infiammabili,									
categoria 1 o 2	categoria 1 o 2								
(compreso GPL),									
e gas nat									

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 13 di 43

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
	Gruppo	Sommatoria per 'stabilimenti	Sommatoria per 'stabilimenti
		di soglia inferiore'	di soglia superiore'
		qx/QLX	qx/QUX
a)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di		
	tossicita' acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le	-	-
	sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1		
b)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili,		
	aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele	3,300	0,825
	auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi		
	comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della		
	parte 1		
c)	Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per		
	l'ambiente acquatico nella categoria di tossicita' acuta 1 o nella categoria di	-	-
	tossicita' cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a		
	E2 della parte 1		

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'indice di assoggettabilita' e' per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantita' presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantita' limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1.

L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2.

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 e' maggiore o uguale a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 e' maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non e' soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 14 di 43

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)

Il sottoscritto FERDINANDO APREA, nato a Sant'Anastasia provincia di Napoli, in data 10/01/1965, domiciliato per la carica presso gli uffici dello stabilimento di Contrada Lellero Marchesa sito nel comune di Afragola provincia di Napoli consapevole delle responsabilita' penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

PREFETTURA - Prefettura - UTG - NAPOLI - Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Aoo Regione Campania - Regione Campania

CITTA' METROPOLITANE - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Citta' Metropolitana di Napoli

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI - Ministero dell'Interno

VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema - Regione Campania

REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - Regione Campania

ARPA - - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

- che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del 02/09/2021 relativamente allo stabilimento;
- di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 15 di 43

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
	Protezione e la Ricerca		00144 - Roma (RM)	gestionenotificheseveso@isprambiente.it
	Ambientale			
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - NAPOLI	Piazza del Plebiscito, 22	protocollo.prefna@pec.interno.it
			80132 - Napoli (NA)	
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Campania	Aoo Regione Campania	Via S. Lucia, 81	urp@pec.regione.campania.it
COMPETENTE			80132 - Napoli (NA)	urp@regione.campania.it
CITTA' METROPOLITANE	Citta' Metropolitana di	CITTA' METROPOLITANA	Piazza Matteotti 1	cittametropolitana.na@pec.it
	Napoli	DI NAPOLI	80133 - Napoli (NA)	
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Tarantini, 2	com.napoli@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - COMANDO	80100 - Napoli (NA)	comando.napoli@vigilfuoco.it
		PROVINCIALE NAPOLI		
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Leopoldo Tarantini, 1	dir.campania@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - DIREZIONE	80143 - Napoli (NA)	dir.campania@vigilfuoco.it
		REGIONALE CAMPANIA		
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Campania	Direzione generale per la	Via De Gasperi, 28	dg.500600@pec.regione.campania.it
COMPETENTE		difesa del suolo e	80133 - Napoli (NA)	dg.500600@regione.campania.it
		l'ecosistema		
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Campania	Direzione generale per il	Via De Gasperi, 28	dg.501700@pec.regione.campania.it
COMPETENTE		ciclo integrato delle acque e	80133 - Napoli (NA)	
		dei rifiuti		
ARPA	Agenzia Regionale per la		Via Vicinale S. Maria Del Pianto, C.	direzionegenerale.arpac@pec.arpacampa
	Protezione dell'Ambiente		Polifunzionale Torre 1	nia.it
	della Campania		80143 - Napoli (NA)	info@arpacampania.it

Quadro 2 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	DECRETO DIRIGENZIALE	GIUNTA REGIONALE CAMPANIA	145	2005-06-17
Sicurezza	Attestazione di rinnovo	VVF	114817	2017-05-18
	periodico di conformità			
	antincendio			
Sicurezza	Valutazione del progetto	Comando provinciale VVF Napoli	17053	2021-04-09
Sicurezza	DECRETO DIRIGENZIALE	Giunta Regionale della Campania	86	2021-07-08

Quadro 3 INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:12/03/2020

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 18 di 43

SEZIONE E - PLANIMETRIA

Nome del file allegato: SEZIONE_E.zip Tipo file: application/zip Dimensione file: 1.828 Kbyte Note al file:

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Pag. 19 di 43 Codice notifica: 3455

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato (per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate				
Tipo Denominazione Distanza in Direzione				
		metri		
Centro Abitato	Casalnuovo di Napoli	2.000	SO	
Centro Abitato	Acerra	2.000	NE	
Nucleo Abitato	Capo Mazzo	600	S	

Attivita' Industriali/Produttive				
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Regina Gas S.r.l.	330	SE	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Distributore Eni	350	SE	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Fiat Service	520	Е	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CPM stazione di servizio	400	NO	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Roil Oro nero srl	1.180	SO	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CELMS S.r.l.	1.500	0	

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 20 di 43

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Ruotolo Petroli S.r.l.	750	S
2012/18/UE			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	ENI Station Acerra	1.570	NE
2012/18/UE			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Maya S.r.l.	1.300	SO
2012/18/UE			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	ER.MA. S.r.l.	700	SE
2012/18/UE			
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	Baldini Vernici	820	S
2012/18/UE			

	evata densita' di affollamento		
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
Scuole/Asili	Direzione Didattica	1.900	NE
	IV Circolo, Via		
	Montessori 1 Acerra		
Scuole/Asili	Direzione Didattica II	1.800	NE
	Circolo, Via dei		
	Mille 18 Acerra		
Scuole/Asili	Scuola Media Statale	1.850	NE
	"Gaetano Caporale",		
	Acerra		
Scuole/Asili	Scuola Materna, Via	1.800	NE
	dei Mille 1 Acerra		
Centro Commerciale	Centro commerciale	550	N
	"Le porte di Napoli"		
Scuole/Asili	Scuola Media Statale	1.600	S
	"Enrico de Nicola"		
	Casalnuovo di Napoli		
Scuole/Asili	Istituto Comprensivo	1.700	S
	statale "Aldo Moro"		
	Casalnuovo di Napoli		
Scuole/Asili	Scuola La serena"	1.720	S
	Via Lagno 2		
	Casalnuovo di Napoli		
Scuole/Asili	Scuola Materna Via	1.800	S
	Livatino Rosario		
	Casalnuovo di Napoli		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Stadio Comunale	1.550	SO
	Casalnuovo, Via		
	Campana 42		
	Casalnuovo di Napoli		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Sport time, Via	1.250	S
	Benevento 83		
	Casalnuovo di Napoli		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	A.S.D. Wellness	1.750	SE
	Club Casalnuovo di		
	Napoli		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palestra Kinesis Via	850	SO
	Saggese 21		
	Casalnuovo di Napoli		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palestra Victory's	1.000	S
	Gym Club,		
	Casalnuovo di Napoli		
	Casamaovo ui riapon	I	1

Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Gym Officina del	1.380	NE
	benessere, Via G.		
	Matteotti 43 Acerra		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Italian Fitness, Via	1.250	NE
	Modena Acerra		
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo Sportivo	1.800	N
	Arcoleo Acerra		
Ospedale	Villa dei fiori Pronto	1.260	NE
	Soccorso Acerra		
Ricoveri per Anziani	Villa dei Fiori Casa	1.280	NE
	di Cura Acerra		
Ufficio Pubblico	Giudice di Pace, Via	1.850	NE
	G. Marconi 1 Acerra		
Ufficio Pubblico	Comune di	1.700	SO
	Casalnuovo di Napoli		
Ufficio Pubblico	Poste Italiane, Via	1.750	NE
	Carlo Petrella 3		
	Acerra		
Ufficio Pubblico	Stazione Comando	1.850	N
	Carabinieri di Acerra		
Chiesa	Parrocchia San Pietro	1.600	N
	Apostolo Acerra		
Chiesa	Chiesa Cristiana	1.800	SO
	Evangelica		
	Casalnuovo		
Chiesa	Chiesa di S. Giacomo	1.780	SO
Chiesa	Parrocchia Maria Ss	1.830	S
	Annunziata		
Chiesa	Parrocchia San	1.720	SE
	Nicola di Bari		

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti				
	Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Strada Statale	SS 162 NC Asse mediano	150	N	
Strada Provinciale	Strada Provinciale 341	550	О	
Strada Comunale	Corso Italia	350	Е	
Strada Comunale	Via Saggese	1.000	SO	
Strada Comunale	Via Benevento	900	S	

Rete Ferroviaria				
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Stazione Ferroviaria	Stazione di Acerra	1.900	NE	
Alta velocità	Stazione Afragola	2.000	0	
Rete Tradizionale		400	Е	
A	eroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Area	e Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		
Elementi ambientali vulnerabili				
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione	
Fiumi, Torrenti, Rogge - Corpo Idrico Artificiale	Regi Lagni	1.050	NE	

SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':

Classe sismica del comune: 2

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

Stati limite (PVr)					
Stati limite	SLE		SI	LU	
	SLO	SLD	SLV	SLC	
PVR	81%	63%	10%	5%	
Tr(anni)	60,2100	100,5800	949,1200	1.949,5700	
Ag[g]	0,0677	0,0874	0,2118	0,2610	
Fo	2,3403	2,3467	2,4578	2,5492	
Tc*[s]	0,3249	0,3300	0,3584	0,3588	

Periodo di riferimento (Vr) in anni:50

La Societa' ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture: SI La Societa' ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica: SI

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**): ND Classe di pericolosita' idraulica(**): ND

INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilita' meteo: D5

Direzione dei venti: Non Disponbile

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue: 3,41

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 24 di 43

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La ISO Srl svolge 1 attività di stoccaggio, travaso ed imbottigliamento di Gas di Petrolio Liquefatto con capacita totale di 180 mc. L impianto e dotato di: n 2 serbatoi per lo stoccaggio di GPL, nello specifico: n 1 serbatoio tumulato da 100 mc e n 1 serbatoio tumulato da 50 mc; 30 mc di GPL in bombole; due punti di travaso il carico e lo scarico delle ATB; una sala di imbottigliamento GPL per il riempimento delle bombole; un locale pompe e compressori. L impianto e dotato di un Gruppo Elettrogeno di tipo autoavviante con potenza sufficiente a garantire il funzionamento di tutte le utenze previste per la gestione dell emergenza. A servizio dello stabilimento e installato un compressore d aria ed un essiccatore con il quale sono alimentate le valvole pneumatiche della rete di movimentazione GPL, della rete antincendio e delle pinze di imbottigliamento. Il progetto di ampliamento prevede: L installazione di un ulteriore serbatoio per GPL, con capacita da 100mc. Nella nuova configurazione si richiede uno stoccaggio di 250mc; Incremento dello stoccaggio in bombole in deposito. Sara previsto uno stoccaggio in bombole, con capacita da 60mc. Tale configurazione incrementa lo stoccaggio in bombole concesso che lo fissava a 30mc. Nella nuova configurazione si richiede uno stoccaggio in bombole di 60mc; Sara installato un ulteriore punto di travaso dotato di un contatore massico per il controllo del prodotto immesso nelle ATB o caricato sul nuovo serbatoio; Sara prevista una nuova sala pompe e compressori dove saranno installati una pompa a palette e un compressore a spostamento volumetrico dedicati esclusivamente al nuovo serbatoio di stoccaggio e al nuovo punto di travaso.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - GPL

SOSTANZE PERICOLOSE - H220 Gas altamente infiammabile. H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 26 di 43

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

1. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Apertura di una delle valvole di sicurezza serbatoi

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Utilizzo di sistema di sostituzione valvola, con cassetto dedicato in caso di malfunzionamento della valvola in esercizio

Sistemi organizzativi e gestionali: Programma di manutenzione e taratura delle valvole di sicurezza, assicurandosi della corretta taratura.

Programma di manutenzione e taratura dei pressostati, assicurandosi della corretta taratura, e del funzionamento degli automatismi collegati.

Procedure di controllo visivo degli strumenti di misura della pressione.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio e pulsante di SHUT-DOWN

2. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessura serbatoio fase Gas

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Protezione catodica

Sistemi organizzativi e gestionali: Programmi di controllo integrità dei serbatoi, anche con metodi non distruttivi.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio, pulsante di SHUT-DOWN.

3. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessura serbatoio fase liquida

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Protezione catodica

Sistemi organizzativi e gestionali: Programmi di controllo integrità dei serbatoi, anche con metodi

non distruttivi.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 27 di 43

Programmi di controllo periodico del funzionamento sistema di protezione catodica.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, pulsante di SHUT-DOWN e sistema di iniezione acqua nei serbatoi

4. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessura tubazione a valle della prima valvola di intercettazione

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Tubazioni previste per il loro impiego del tipo schedula PN40

Le tubazioni all'interno del deposito sono sezionabili in più parti e comunque non esistono tratte, non sezionate, aventi volume superiore a 25mc

Sistemi organizzativi e gestionali: Procedure di bonifica tubazioni e di travaso che garantiscano l'assenza di fasi di congelamento delle tubazioni che potrebbero determinare cricche.

Programma di verifica dello stato della tubazione, soprattutto nei pressi del punto di travaso, eventualmente tramite metodi non distruttivi.

Procedura di verifica che non siano state rimosse le eventuali barriere (mobili o semi-fisse) poste a protezione delle tubazioni da eventuali urti meccanici.

Programma di ispezione visiva delle tubazioni, mirate a registrare eventuali processi di corrosione.

Procedura di controllo sugli interventi di manutenzione affinché non vengano modificati i parametri utilizzati per la stesura dell'analisi di rischio o del progetto approvato.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio e pulsante di SHUT-DOWN

5. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessura tubazione di spurgo

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Tubazioni previste per il loro impiego del tipo schedula PN40

Sistemi organizzativi e gestionali: Procedura di corretto utilizzo delle tubazioni durante le operazioni di spurgo e prelievo densità.

Protezione delle tubazioni da urti meccanici.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio e pulsante di SHUT-DOWN

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 28 di 43

6. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessurazione braccio di carico al punto di travaso

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Valvole di sezionamento a sfera dotate di attuatore pneumatico del tipo aria-apre Sistema di chiusura automatica valvola di fondo sulla ATB collegato all'impianto fisso di aria compressa Sistema di consenso asservito alla messa a terra, per l'avviamento delle operazioni di travaso

Dispositivo antistrappo (flip-flap)

Sistemi organizzativi e gestionali: Programma di manutenzione braccio di carico.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, IMPIANTI IDRICO DI RAFFREDDAMENTO e pulsante di SHUT-DOWN

7. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Fessurazione tubazione principale a monte della prima valvola di intercettazione

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Tubazioni previste per il loro impiego del tipo schedula PN40

Sistemi organizzativi e gestionali: Procedure di bonifica tubazioni e di travaso che garantiscano l'assenza di fasi di congelamento delle tubazioni che potrebbero determinare cricche.

Programma di ispezione visiva delle tubazioni, mirate a registrare eventuali processi di corrosione.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio, pulsante di SHUT-DOWN Sistema di iniezione acqua nei serbatoi

8. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rottura braccio di carico al punto di travaso

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Valvole di sezionamento a sfera dotate di attuatore pneumatico del tipo aria-apre

Sistema di chiusura automatica valvola di fondo sulla ATB collegato all'impianto fisso di aria compressa

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 29 di 43

Sistema di consenso asservito alla messa a terra, per l'avviamento delle operazioni di travaso Dispositivo antistrappo (flip-flap)

Sistemi organizzativi e gestionali: Procedure scritte sull'attività di controllo e gestione dei bracci di carico, nelle quali sia posta particolare attenzione ai rischi specifici risultati dall'analisi.

Associare al programma annuale di formazione, un programma di informazione che mantenga alta l'attenzione degli operatori addetti al travaso sui rischi connessi all'attività specifica, sulle procedure di travaso ed il livello di attenzione da tenere durante le operazioni specifiche.

Programma di manutenzione braccio di carico.

Procedure scritte sull'attività di controllo e gestione del punto di travaso nelle quali sia posta particolare attenzione ai rischi specifici risultati dall'analisi.

Programma di manutenzione sistema di chiusura automatica valvola di fondo sulla ATB collegato all'impianto fisso di aria compressa

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, IMPIANTI IDRICO DI RAFFREDDAMENTO e pulsante di SHUT-DOWN

9. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rottura compressore di movimentazione GPL

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Valvola di sfioro in mandata tarata alla pressione di esercizio dichiarata dal costruttore;

Presso-stato tarato alla pressione di esercizio dichiarata dal costruttore.

Barilotto liquid-trap per la raccolta della condensa, corredato con un interruttore elettrico di massimo livello. Tale apprestamento garantisce che all'interno della camera di compressione non venga introdotto GPL in fase liquida;

Interruttore elettrico di alto ed altissimo livello installato su ogni serbatoio che emette un segnale acustico in sala controllo all'80% del riempimento, e chiude la valvola di carico al valore dell'85%, oltre ad interrompere la funzionalità di entrambi i compressori;

Misura del livello su ogni serbatoio, con ripetizione della misura in sala controllo.

Sistemi organizzativi e gestionali: Programma di manutenzione compressori in accordo alle previsioni del costruttore.

Procedure di verifica e manutenzione dei presso stati installati sul compressore.

Procedure scritte sull'uso dei comp. che prevedano la ridondanza del controllo umano sui parametri fisici (P,T,L) durante l'uso.

Programma di manutenzione delle valvole di sfioro, assicurandosi della corretta taratura, e dei pressostati.

Programmi di formazione sulla specifica apparecchiatura, sensibilizzando gli operatori sui danni da sovrapressione.

Programmi di controllo periodico sul funzionamento del HL/HHL sul serbatoio, e degli automatismi ad esso collegati.

Programmi di controllo periodico sul funzionamento del liquid-trap e degli automatismi ad esso collegati.

Procedure di messa in servizio compressori e di regolare manutenzione.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 30 di 43

Procedura di calcolo del quantitativo di prodotto da caricare (e della tara) nella ATB e verifica manuale del max riempimento possibile.

Procedure di eventuale sostituzione mirate a garantire il funzionamento dell'impianto nei parametri (caratteristiche meccaniche ed idrauliche) utilizzati per la stesura dell'analisi del rischio e del progetto approvato

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, IMPIANTO IDRICO DI DILUIZIONE NUBE GAS e pulsante di SHUT-DOWN

10. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rottura pompa di movimentazione GPL

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Valvola di sfioro, tarata alla pressione di esercizio della pompa, con scarico convogliato direttamente sui serbatoi tramite linea indipendente sempre aperta;

Interruttore elettrico di minimo livello installato su ogni serbatoio, con segnale acustico in sala controllo al 5% del riempimento, ed interruzione della funzionalità di tutte le pompe di movimentazione GPL;

Misura del livello su ogni serbatoio, con ripetizione della misura in sala controllo.

Sistemi organizzativi e gestionali: Programma di manutenzione delle pompe in accordo alle previsioni del costruttore (sostituzione premi-stop).

Procedure scritte sull'uso delle pompe che prevedano la ridondanza del controllo umano sui parametri fisici (P,T,L) durante l'uso.

Programma di manutenzione delle valvole di sfioro, assicurandosi della corretta taratura.

Programmi di formazione sulla specifica apparecchiatura, sensibilizzando gli operatori sui danni da sovrapressione e da cavitazione.

Programmi di controllo periodico sul funzionamento del minimo livello e degli automatismi ad esso collegati.

Programmi di verifica dei fine corsa ed istituire controlli periodici sul corretto svolgimento delle operazioni automatizzate.

Procedure di messa in servizio delle pompe e di regolare manutenzione.

Procedure di eventuale sostituzione mirate a garantire il funzionamento dell'impianto nei parametri (caratteristiche meccaniche ed idrauliche) utilizzati per la stesura dell'analisi del rischio e del progetto approvato

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, IMPIANTO IDRICO DI DILUIZIONE NUBE GAS e pulsante di SHUT-DOWN

11. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rottura tubazione a valle della prima valvola di intercettazione

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 31 di 43

Sistemi tecnici: Tubazioni previste per il loro impiego del tipo schedula PN40

Le tubazioni all'interno del deposito sono sezionabili in più parti e comunque non esistono tratte, non sezionate, aventi volume superiore a 25mc

Sistemi organizzativi e gestionali: Procedure di bonifica tubazioni e di travaso che garantiscano l'assenza di fasi di congelamento delle tubazioni che potrebbero determinare cricche.

Programma di verifica dello stato della tubazione, soprattutto nei pressi del punto di travaso, eventualmente tramite metodi non distruttivi.

Procedura di verifica che non siano state rimosse le eventuali barriere (mobili o semi-fisse) poste a protezione delle tubazioni da eventuali urti meccanici.

Programma di ispezione visiva delle tubazioni, mirate a registrare eventuali processi di corrosione.

Procedura di controllo sugli interventi di manutenzione affinché non vengano modificati i parametri utilizzati per la stesura dell'analisi di rischio o del progetto approvato.

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio e pulsante di SHUT-DOWN

12. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

Rottura tubazione flessibile

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: H: Hazop

F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis

C: Analisi Conseguenze: LG: Linee Guida

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Tubazioni previste per il loro impiego

Sistemi organizzativi e gestionali: Sostituzione programmata delle tubazioni

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: RILEVATORI DI GAS, rete idranti antincendio e pulsante di SHUT-DOWN

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 32 di 43

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASH-FIRE: rilascio che non trova innesco immediato e si forma una nube di GAS inizialmente sovra-satura. Questa si amplia e carbura più o meno velocemente in dipendenza delle condizioni atmosferiche. Se la nube di GAS è in concentrazione tra i limiti di infiammabilità, in quantità non sufficienti a determinare un UVCE, possono verificarsi condizioni di incendio estremamente veloce. In tal caso si ha l'incendio della nube senza produrre effetti di sovrapressione. L'effetto del FLASH FIRE è esclusivamente termico e letale per tutti coloro che dovessero trovarsi all'interno della nube.

Effetti potenziali Salute umana:

L'incendio di una nube di vapori, FLASH-FIRE, comporta l'emissione di una radiazione termica molto breve, praticamente istantanea, stante dalla velocità assunta dal fronte di fiamma.

Provocano ustioni gravi nell'arco di sviluppo della nube. Le persone che al momento dell'accensione della nube si trovano all'interno della stessa, a causa del contatto diretto con le fiamme (che causano la combustione degli indumenti), subiranno lesioni mortali.

Effetti potenziali ambiente:

Può indurre incendi per effetto domino

Comportamenti da seguire:

Nel caso che si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di fuori dello stabilimento, le norme di comportamento a carattere generale che l'azienda ritiene opportuno suggerire alla popolazione situata entro le possibili aree a rischio, fatte salve eventuali disposizioni e/o istruzioni più puntuali emanate dall'Autorità competente, sono le seguenti:

- 1. chiudersi all'interno degli edifici;
- 2. chiudere porte e finestre sigillandole quanto possibile, abbassare le serrande, recarsi nel locale più idoneo (dotato di acqua) possibilmente sul lato opposto allo stabilimento, evitare assolutamente scantinati o seminterrati tenersi lontano dalle finestre e dalle vetrate, evitare
- di fermarsi in locali precari o instabili o non sufficientemente sicuri;
- 3. spegnere i sistemi di riscaldamento, condizionamento, ventilazione nonché gli impianti elettrici e ogni fonte di innesco di fiamme libere, interrompere l'erogazione del gas;
- 4. non fumare, non accendere fuochi o fiamme libere, non provocare scintille;
- 5. chiudere porte e finestre che danno all'esterno;
- 6. non usare telefoni fissi o cellulari se non per segnalare situazioni di emergenza e di necessità;
- 7. tener conto delle esigenze straordinarie di mantenere libere le linee per i soccorritori;

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 33 di 43

- 8. non usare ascensori;
- 9. non recarsi sul luogo dell'incidente;
- 10. se si è in automobile fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la circolazione dei mezzi di soccorso spegnere il motore e cercare riparo nel locale al chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all'emergenza se presenti;
- 11. attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza dopodiché provvedere ad aerare accuratamente gli ambienti.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Nella pianificazione sono previsti tre livelli di allerta, che di seguito si definiscono in ordine

crescente di gravità, specificando per ognuno le relative modalità di attivazione ed i corrispondenti assetti operativi di intervento dei soccorritori:

ATTENZIONE: Incidente che richiede l'attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI;

Attivazione: Gestore

Risposta: Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura.

PREALLARME: Incidente che richiede attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI. ma con possibile

evoluzione ad Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF.

Risposta: Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura; preallerta Funzioni Supporto.

ALLARME: Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF. Risposta: Attivazione del PEE

Presidi di pronto intervento/soccorso:

All'interno dello stabilimento è prevista una cassetta medicale per un immediato pronto soccorso. Il presidio sanitario prossimo all'impianto è il Pronto Soccorso Villa dei Fiori - Corso Italia, 223 Acerra (NA) Il presidio operativo dei VV.F. più prossimo allo stabilimento è sito in via Salicelle, 80021 Distaccamento di Afragola (NA). Tel 081 8525722

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - POOL FIRE: Quando la perdita di prodotto è notevole essa si espande su un'area determinabile. L'equilibrio liquido vapore, a pressione atmosferica, si ottiene con il raffreddamento del liquido, che cede il calore per la vaporizzazione del prodotto. In presenza di causa iniziatrice la nube di prodotto rilasciato si incendia e le conseguenze sono dovute all'irraggiamento stazionario.

Effetti potenziali Salute umana:

L'incendio è una reazione chimica di combustione che si propaga incontrollata in ambienti confinati (chiusi) o meno. L'inizio della reazione è dovuto ad un innesco, e la reazione (l'incendio) procede (si sviluppa) secondo una velocità chiamata velocità di propagazione di fiamma. I danni prodotti sono dovuti a Radiazioni Termiche stazionarie provocano ustioni dipendenti dalla intensità delle radiazioni, dal tempo di esposizione dal tipo di protezione (indumenti, barriere d'acqua, riparo dall'incendio). Ai gas prodotti dalla combustione e ai fumi che si generano nella reazione di combustione.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 34 di 43

Effetti potenziali ambiente:

Può indurre incendi per effetto domino

Comportamenti da seguire:

Nel caso che si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di fuori dello stabilimento, le norme di comportamento a carattere generale che l'azienda ritiene opportuno suggerire alla popolazione situata entro le possibili aree a rischio, fatte salve eventuali disposizioni e/o istruzioni più puntuali emanate dall'Autorità competente, sono le seguenti: 1. chiudersi all'interno degli edifici; 2. chiudere porte e finestre sigillandole quanto possibile, abbassare le serrande, recarsi nel locale più idoneo (dotato di acqua) possibilmente sul lato opposto allo stabilimento, evitare assolutamente scantinati o seminterrati tenersi lontano dalle finestre e dalle vetrate, evitare di fermarsi in locali precari o instabili o non sufficientemente sicuri; 3. spegnere i sistemi di riscaldamento, condizionamento, ventilazione nonché gli impianti elettrici e ogni fonte di innesco di fiamme libere, interrompere l'erogazione del gas; 4. non fumare, non accendere fuochi o fiamme libere, non provocare scintille; 5. chiudere porte e finestre che danno all'esterno; 6. non usare telefoni fissi o cellulari se non per segnalare situazioni di emergenza e di necessità; 7. tener conto delle esigenze straordinarie di mantenere libere le linee per i soccorritori; 8. non usare ascensori; 9. non recarsi sul luogo dell'incidente; 10. se si è in automobile fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la circolazione dei mezzi di soccorso spegnere il motore e cercare riparo nel locale al chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all'emergenza se presenti; 11. attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza dopodiché provvedere ad aerare accuratamente gli ambienti.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Nella pianificazione sono previsti tre livelli di allerta, che di seguito si definiscono in ordine crescente di gravità, specificando per ognuno le relative modalità di attivazione ed i corrispondenti assetti operativi di intervento dei soccorritori: ATTENZIONE: Incidente che richiede l'attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura. PREALLARME: Incidente che richiede attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI. ma con possibile evoluzione ad Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF. Risposta: Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura; preallerta Funzioni Supporto. ALLARME: Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF. Risposta: Attivazione del PEE

Presidi di pronto intervento/soccorso:

All'interno dello stabilimento è prevista una cassetta medicale per un immediato pronto soccorso.

Il presidio sanitario prossimo all'impianto è il Pronto Soccorso Villa dei Fiori - Corso Italia, 223 Acerra (NA)

Il presidio operativo dei VV.F. più prossimo allo stabilimento è sito in via Salicelle, 80021 Distaccamento di Afragola (NA). Tel 081 8525722

3. Scenario Tipo:

INCENDIO - JET-FIRE: La perdita trova innesco immediato. Si forma un dardo di fuoco nettamente direzionale che spicca dal punto del rilascio. Le conseguenze dannose che si verificano sono dovute all'irraggiamento stazionario. Un Jet-Fire se direttamente incidente su di un serbatoio a pressione (effetto lancia termica) può provocare in pochi minuti il collasso meccanico dello stesso, specialmente se incidente sulla parte del serbatoio in cui si trova la fase gas.

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 35 di 43

Effetti potenziali Salute umana:

I danni prodotti sono dovuti a: radiazioni termiche stazionarie che provocano ustioni dipendenti dalla intensità della radiazione, dal tempo di esposizione, dal

tipo di protezione (indumenti, barriere d'acqua, riparo dall'incendio); ai gas prodotti dalla combustione e ai fumi che si generano nella reazione di combustione.

Effetti potenziali ambiente:

Può indurre incendi per effetto domino.

Comportamenti da seguire:

Nel caso che si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di fuori dello stabilimento, le norme di comportamento a carattere generale che l'azienda ritiene opportuno suggerire alla popolazione situata entro le possibili aree a rischio, fatte salve eventuali disposizioni e/o istruzioni più puntuali emanate dall'Autorità competente, sono le seguenti: 1. chiudersi all'interno degli edifici; 2. chiudere porte e finestre sigillandole quanto possibile, abbassare le serrande, recarsi nel locale più idoneo (dotato di acqua) possibilmente sul lato opposto allo stabilimento, evitare assolutamente scantinati o seminterrati tenersi lontano dalle finestre e dalle vetrate, evitare di fermarsi in locali precari o instabili o non sufficientemente sicuri; 3. spegnere i sistemi di riscaldamento, condizionamento, ventilazione nonché gli impianti elettrici e ogni fonte di innesco di fiamme libere, interrompere l'erogazione del gas; 4. non fumare, non accendere fuochi o fiamme libere, non provocare scintille; 5. chiudere porte e finestre che danno all'esterno; 6. non usare telefoni fissi o cellulari se non per segnalare situazioni di emergenza e di necessità; 7. tener conto delle esigenze straordinarie di mantenere libere le linee per i soccorritori; 8. non usare ascensori; 9. non recarsi sul luogo dell'incidente; 10. se si è in automobile fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la circolazione dei mezzi di soccorso spegnere il motore e cercare riparo nel locale al chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all'emergenza se presenti; 11. attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza dopodiché provvedere ad aerare accuratamente gli ambienti.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Nella pianificazione sono previsti tre livelli di allerta, che di seguito si definiscono in ordine crescente di gravità, specificando per ognuno le relative modalità di attivazione ed i corrispondenti assetti operativi di intervento dei soccorritori: ATTENZIONE: Incidente che richiede l'attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura. PREALLARME: Incidente che richiede attivazione delle Procedure di emergenza dettagliate nel PEI. ma con possibile evoluzione ad Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF. Risposta: Procedure di emergenza dettagliate nel PEI; attivazione VVF; informativa Prefettura; preallerta Funzioni Supporto. ALLARME: Incidente Rilevante. Attivazione: Gestore con VVF. Risposta: Attivazione del PEE

Presidi di pronto intervento/soccorso:

All'interno dello stabilimento è prevista una cassetta medicale per un immediato pronto soccorso. Il presidio sanitario prossimo all'impianto è il Pronto Soccorso Villa dei Fiori - Corso Italia, 223 Acerra (NA) Il presidio operativo dei VV.F. più prossimo allo stabilimento è sito in via Salicelle, 80021 Distaccamento di Afragola (NA). Tel 081 8525722

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 36 di 43

SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)

1. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio sala pompe compressori per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.92912900000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 50,00 (m)

Zone di danno II: 74,00 (m)

Zone di danno III: 110,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 37 di 43

2. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio sala pompe compressori per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Getto di fuoco (JET FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 78,00 (m)

Zone di danno II: 86,00 (m)

Zone di danno III: 100,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

3. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio sala pompe compressori per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 70,00 (m)

Zone di danno II: 110,00 (m)

Zone di danno III: 0,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 38 di 43

4. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio parco stoccaggio per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 50,00 (m)

Zone di danno II: 74,00 (m)

Zone di danno III: 110,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

5. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio parco stoccaggio per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Getto di fuoco (JET FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 78,00 (m)

Zone di danno II: 86,00 (m)

Zone di danno III: 100,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 39 di 43

6. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio parco stoccaggio per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 70,00 (m)

Zone di danno II: 110,00 (m)

Zone di danno III: 0,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

7. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio punto di travaso per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.92912900000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 50,00 (m)

Zone di danno II: 74,00 (m)

Zone di danno III: 110,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 40 di 43

8. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio punto di travaso per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Getto di fuoco (JET FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.9291290000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 78,00 (m)

Zone di danno II: 86,00 (m)

Zone di danno III: 100,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

9. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio punto di travaso per GPL

Scenario: INCENDIO

Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità

Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 40.92912900000000 LONG 14.35523200000000

Zone di danno I: 70,00 (m)

Zone di danno II: 110,00 (m)

Zone di danno III: 0,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 41 di 43

Esiste un PEE?

NO - NON per decisione del Prefetto ai sensi dell'art. 21 comma 11 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?

NO

E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?

NO

SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

Id. Progressivo/Nome Sostanza 1	Data aggiornamento
2.1) GPL	12/10/2020

Stampato il 08/09/2021 - 12:33:25 Codice univoco stabilimento: NQ088 Codice notifica: 3455 Pag. 43 di 43